FMV-D5310 B5FH-B543-01-00

はじめに添付品を確認してください

本紙をご覧になり添付品を確認してください。万一、欠品などがございましたら、ご購入元にご連絡ください。
添付品の確認が終わったら、『取扱説明書』をご覧ください。

本体添付品

パソコン本体には下記のものが添付されています。
下記とは別に、コアや注意書きの紙などが入っている場合があります。
また、カスタムメイドを選択している場合は、裏面のカスタムメイド添付品もご覧ください。

- □ キーボード(キーボード添付モデル)
- □ マウス
- □ フット×2(ネジ×2)
- □ 電源ケーブル(本体用、2P 変換プラグ付き)
- □ ゴム足×5
- □ 保証書
- □ はじめに添付品を確認してください(本紙)
- □ マニュアル・ディスクセット
  - ・ 取扱説明書
  - ・ リカバリディスク×5
  - ・ ドライバーズディスク×1

カスタムメイド添付品

カスタムメイドを選択された方は、該当するオプションの添付品を確認してください。

	カスタムメイドメニュー	添付品
CD-ROM	DVD-ROM ドライブユニット追加　または CD-ROM ドライブユニット変更 →DVD-ROM ドライブユニット	□ DVD-ROM ドライブ（注 1） □ 追加ディスク（InterVideo WinDVD）
	DVD-ROM&CD-R/RW 追加　または CD-ROM ドライブユニット変更 →DVD-ROM&CD-R/RW	□ DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ（注 1） □ 追加ディスク（InterVideo WinDVD+Roxio DigitalMedia SE）
	スーパーマルチ追加　または CD-ROM ドライブユニット変更 →スーパーマルチ	□ スーパーマルチドライブ（注 1） □ 追加ディスク（InterVideo WinDVD+Roxio DigitalMedia SE+DVD MULTI ドライブ専用ドライバーソフト）
キーボード/マウス	キーボード/マウス変更 →ワイヤレスキーボード/マウス	□ ワイヤレスキーボード □ ワイヤレスマウス □ ワイヤレス受信機 □ 乾電池（単三形アルカリ×2、単四形アルカリ×2） □ チャンネル設定工具
	マウス変更 →USB マウス（光学式）	□ USB マウス（光学式）
グラフィックカード	グラフィックカード追加	□ ATI 社製 RADEON™ X300 SE（注 1） □ マルチモニタケーブル
MO	光磁気ディスクユニット追加	□ 光磁気ディスクユニット（注 1） □ 手動イジェクト治具
セキュリティ	スマートカードリーダ/ライタ追加	□ スマートカードリーダ/ライタ（注 1） □ スマートカード □ CD-ROM（SMARTACCESS/BASE）
オプションカード	SCSI カード追加	□ SCSI カード（注 1） □ フロッピーディスク（SCSI Select）
本体カバーキー	本体カバーキー追加	□ 本体カバーキー（注 2）
アプリケーション	Microsoft® Office Personal Edition 2003 追加	□ Microsoft® Office Personal Edition 2003 CD-ROM&マニュアルセット □ 追加ディスク（Office アップデートプログラムディスク）
	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003 追加	□ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003 CD-ROM&マニュアルセット □ 追加ディスク（Office アップデートプログラムディスク）
	StandbyDisk Solo 追加	□ 追加ディスク（StandbyDisk Solo） □ ユーザー登録書
	PC INFORSAT 追加	□ 追加ディスク（PC INFORSAT）
	PC INFORSAT&StandbyDisk Solo 追加	□ 追加ディスク（PC INFORSAT） □ 追加ディスク（StandbyDisk Solo） □ ユーザー登録書

注 1：選択したユニットが、パソコン本体に取り付けられています。

注 2：パソコン本体前面に、袋に入った状態で貼り付けられています。

施錠する場合は、お客様の責任で、本体カバーキーを紛失しないようにしてください。

本体カバーキーを紛失した場合は、引取修理による本体カバーの交換が必要となります。「富士通ハードウェア修理相談センター」にご連絡ください。訪問修理の際も即日修理はできず、引取修理になりますので、あらかじめご了承ください。

なお、保証期間にかかわらず、本体カバーキーの紛失による本体カバーの交換は有償となります。